


**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SATUAN KERJA  
INSTANSI  
PEKERJAAN  
LOKASI

: BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
: PEMELIHARAAN KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I  
: KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN



Mengetahui  
PPK BPCB PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM TEKNIS

  
FARIDA ARSIL, SH  
NIP. 198302012011012008

  
AHMAD MAWARDI  
NIP. 198201102008121002

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN LANTAI KAMAR MANDI GEDUNG I KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM***



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN INSTALASI AIR TOILET GEDUNG I KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM***

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN INSTALASI AIR TOILET GEDUNG I KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN WASTAFEL DAN INSTALASI AIR TOILET GEDUNG I KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM***



***FOTO KEGIATAN PEMBUATAN ADONAN (CAMPURAN) PEMASANGAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING GEDUNG I***

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN TEGEL KERAMIK LANTAI DAN DINDING GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**




***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN TEGEL KERAMIK LANTAI DAN DINDING GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN TEGEL KERAMIK LANTAI DAN DINDING GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PERBAIKAN PLAFON GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PENGGANTIAN KUSEN JENDELA GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PENGGANTIAN KUSEN JENDELA GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PENGUPASAN PLESTERAN DINDING YANG RUSAK***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBUATAN ADONAN (CAMPURAN) PLAMUR DINDING***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PLAMUR DINDING***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PENGECATAN***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PENGECATAN***




**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO HASIL KEGIATAN SETELAH PEKERJAAN PENGACIAN DAN PENGECATAN DINDING BAGIAN DALAM GEDUNG I***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN TOILET GEDUNG I BENTENG ROTTERDAM***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN  
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO HASIL KEGIATAN PERBAIKAN PLAFON DAN PENGGANTIAN KUSEN JENDELA GEDUNG I BENTENG ROTTERDAM***