

INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI PURA ULUN DANU BATUR

AKAAN

1

ninggalan
ala

PURA ULUN DANU

ATTENTION:

a prohibition to
enter the temple
and
the surrounding
area is hereby
prohibited. The
prohibition is
effective from
the date of this
notice.

PERMATA

-This notice is
given to all
who enter the
temple and
the surrounding
area. It is
prohibited to
enter the temple
and the surrounding
area without
the permission
of the temple
priests.

DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI PURA ULUN DANU BATUR

**DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

P E R P I N T - K A A	
Direktorat Perlindungan dan Pemeliharaan	
Peninggalan Sejarah dan Purbakala	
NO. INDUK	4534
T G L.	13 Okt. 1993



SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

"Om Swastyastu"

Dengan perasaan gembira serta memanjatkan puja dan puji sukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa saya menyambut baik atas terbitnya buku Inventarisasi dan Dokumentasi Pura Ulun Danu Batur di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Tujuan dari penerbitan buku ini pada dasarnya memuat data-data kekunaan serta pelinggih-pelinggih yang terdapat di komplek Pura Ulun Danu Batur, yang sudah tentu akan sangat bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi penerus dalam mengungkapkan sejarah dan fungsi tempat suci ini secara lebih sempurna.

Melalui Buku Inventarisasi dan Dokumentasi, dimana merupakan suatu warisan budaya yang bernilai luhur akan dapat

dilestarikan serta diwariskan secara turun temurun.

Akhirnya atas penerbitan buku, saya mengucapkan selamat dan semoga ada manfaatnya.

Sekian dan terima kasih.

Om Çanti, Çanti, Çanti Om.

Denpasar, 20 Januari 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I



BALI,

O K A.

NIP. 130 222 536.

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI .

Om Swastyastu,

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, serta bantuan para pencari data Inventarisasi yang berlokasi di Daerah Tingkat II Bangli maka tersusunlah buku Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.

Setiap Umat Hindu khususnya, mempunyai tempat pe-
mujaan yang disebut Pura. Pada umumnya jumlah bangunan
atau pelinggih di Pura bervariasi antara Daerah yang satu dengan
Daerah yang lainnya.

Apa, bagaimana dan siapa yang distanakan pada bangun-
an/pelinggih di Pura Ulun Danu Batur, melalui buku ini diharap-
kan mampu untuk diungkapkan, sehingga umat dapat mema-
hami pengertian dan makna yang terkandung dari pelinggih pura
tersebut. Dengan pemahaman yang mantap tentunya masya-
rakat umat Hindu semakin mantap untuk mengamalkan ajaran
agama Hindu yang mereka anut.

Akhirnya melalui kesempatan yang berbahagia ini kami
menyambut gembira penerbitan buku Inventarisasi Pura Ulun
Danu Batur di Desa Batur, Kecamatan Kintamani Daerah Ting-
kat II Bangli.

Semoga dengan pemahaman ini, Yadnya yang tulus yang
ditujukan Kepadaan Ida Hyang Widhi Wasa berhasil labda
karya.

Om Çanti, Çanti, Çanti Om.



Denpasar, 20 Januari 1990

Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali,

(Ngakan Made Samudra, SH).

NIP 600 002 781

KATA PENGANTAR

Dalam sistem Religi masyarakat Hindu, Pura Ulun Danu Batur mempunyai makna tersendiri yang masih memerlukan pengkajian lebih jauh. Mengingat makin meningkatnya perkembangan teknologi, kebutuhan hidup serta meningkatnya sentuhan-sentuhan budaya dari luar. Hal ini terasa semakin penting artinya di dalam membina, mengembangkan serta melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka pengembangan kebudayaan Nasional.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah belum diketahuinya secara pasti jumlah kekunaan yang ada di seluruh komplek Pura Ulun Danu Batur serta bagaimana kondisinya dewasa ini.

Jika hal tersebut di atas telah diketahui dengan jelas maka Inventarisasi dan Dokumentasi Pura Ulun Danu Batur ini akan bermanfaat sebagai data dan sumber informasi dalam rangka menetapkan skala prioritas dalam pembangunan, pengembangan Pura Ulun Danu Batur yang akan datang sehingga kesucian dan kelestariannya tetap dapat dipelihara dengan baik.

Berkenaan dengan itu kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang baik terhadap semua pihak yang telah membantu sehingga rampungnya penyusunan buku ini.


Semoga bermanfaat adanya.

Om Çanti, Çanti, Çanti Om.

Denpasar, 20 Januari 1990

Pemimpin

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
PURA ULUN DANU BATUR,



(I Gusti Ngurah Djelantik, SH).

NIP. 010 072 559.

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Ngakan Made Samudra, SH.
- Ketua : Prof. Drs. I Gusti Gede Ardana.
- Wakil Ketua : I Gusti Ngurah Djelantik, SH.
- Anggota :
 1. Ir. I Nyoman Gelebet.
 2. Drs. I Made Sutaba.
 3. Drs. Ketut Darti.
 4. Drs. I Wayan Widia.
 5. Dra. Ida Ayu Putu Adri.
- Editor : Dr. Wayan Bawa.

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali	i
Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Prop. Dati I Bali	iii
Kata Pengantar	v
Tim Penyusun	vii
Daftar Isi	ix

I. Daftar Inventarisasi dan Dokumentasi Pura Ulun Danu

Batur :	1
1. Meru Tumpang Solas	1
2. Meru Tumpang Telu	1
3. Meru Tumpang Pitu	2
4. Meru Tumpang Sia	2
5. Meru Tumpang Sia	3
6. Meru Tumpang Lima	3
7. Tugu Perapian	4
8. Bale Pemujaan Ratu Subandar	4
9. Gedong Agung/Bale Pelinggih	5
10. Tapas Batur/Laapan	5
11. Tapas Batur/Laapan	5
12. Tapas Batur/Laapan	5
13. Pelataran/Tempat duduk sembahyang	6
14. Betelan Kepewaregan suci	6
15. Bale Pesayuban/Pengerawos	7
16. Bale Pesayuban/Pengerawos	7
17. Betelan ke Mandala samping	8
18. Candi Bentar Peletasan	8
19. Kori Agung ke Jeroan	9
20. Candi Bentar Peletasan	9
21. Betelah Kepewaregan suci	10
22. Meru Tumpang Sia	10
23. Candi Bentar setengah sisi	11



24.	Bale Gong	11
25.	Bale Pesanekan/Bale Pakencan	12
26.	Bale Pesanekan, Bale Pakencan	12
27.	Candi Bentar Peletasan	13
28.	Kori Agung ke Jaba Tengah	13
29.	Candi Bentar Peletasan	14
30.	Bale Tandeg/Bale Pangkedan	14
31.	Betèlan ke Pewaregan Suci	15
32.	Bale Gong	15
33.	Bale Kulkul	16
34.	Aling-aling	16
35.	Bale Kulkul	17
36.	Kori Agung Pejabaan Samping	17
37.	Candi Bentar Peletasan	18
38.	Candi Bentar Dwara Mengala	18
39.	Palinggih Ratu Ayu Mumbul	19
40.	Palinggih Ratu Ayu Kebek Sai	19
41.	Palinggih Ratu Ayu Keling	20
42.	Palinggih Ratu Ayu Pecatu	20
43.	Palinggih Ratu Ayu Pingit	21
44.	Palinggih Ratu Gede Kepakisan (meru Tp. 3)	21
45.	Palinggih Ratu Manik Maligedan	22
46.	Palinggih Ratu Manik Sanjata	22
47.	Palinggih Ida Ratu Madue Gama	23
48.	Palinggih Ida Ratu Gede Manik Malela	23
49.	Palinggih Ida Ratu Manik Galih	24
50.	Palinggih Tajuk, untuk 5 Palinggih	24
51.	Palinggih Tajuk untuk Meru Tumpang 3	25
52.	Palinggih Tajuk untuk 5 Palinggih	25
53.	Palinggih Jero Ureg	26
54.	Palinggih Ratu Ngurah Rungkig	26
55.	Palinggih Ruang Satu	27
56.	Palinggih Ratu Gede Perahu	27
57.	Palinggih Ratu Gede Bujangga Luwih	28

58.	Palinggih Ratu Ayu Mangening	28
59.	Palinggih Tajuk untuk 3 Palinggih	29
60.	Palinggih Tajuk untuk Meru Tumpang 3	29
61.	Palinggih Tajuk untuk Meru Tumpang 3	30
62.	Palinggih Ratu Manik Manukan	30
63.	Palinggih Ratu Jero Asem	31
64.	Palinggih Ratu Bangun Sakti	31
65.	Palinggih Ratu Ayu Banut	32
66.	Palinggih Ratu Ayu Bangun Sakti	32
67.	Palinggih Ratu Ayu Sumampat	33
68.	Palinggih Meru Tupang 3	33
69.	Palinggih Ratu Ayu Banding	34
70.	Palinggih Ratu Gede Makolem (Gedong)	34
71.	Palinggih Ratu Ayu Pakiisan	35
72.	Palinggih Ratu Gede Baturenggong	35
73.	Palinggih Tajuk	36
74.	Palinggih Tajuk	36
75.	Palinggih Ratu Bunutin	37
76.	Palinggih Atap Ijuk	37
77.	Palinggih Meru Tumpang 3	38
78.	Palinggih Atap Ijuk	38
79.	Palinggip Atap Ijuk	39
80.	Palinggih Atap Ijuk	39
81.	Palinggih Tajuk	40
82.	Palinggih Tajuk	40
83.	Palinggih Tajuk	41
84.	Palinggih Tajuk	41
85.	Palinggih Manjangan Salwang	42
86.	Palinggih Mundar Mandir	42
87.	Palinggih Bale Pegat	43
88.	Palinggih Panca Resi	43
89.	Palinggih Sanggar Agung	44
90.	Palinggih Gedong tempat kantong	44
91.	Palinggih Ulam Blagung	45

92. Palinggih Bhatara Sri	45
93. Palinggih Ratu Palembang	46
94. Bale Agung Saka 20	46
95. Bale Tiang 28	47
96. Candi Kurung	47
97. Aling-aling	48
98. Bale Parebuan	48
99. Candi Bentar	49
II. Lampiran Denah Pura Ulun Danu Batur	55
III. Lampiran Foto-Foto	65

I. DAFTAR INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI **PURA ULUN DANU BATUR** **(BENDA TIDAK BERGERAK)**

NOMOR : 1.
OBJEK : Meru Tumpang Solas.
LOKASI : Pura Ulun Danu Batur (Uluning Jeroan).
Desa : Desa Batur Selatan.
Kelurahan : —
Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
BAHAN : Batu padas, kayu, atap ijuk.
UKURAN : —
KETERANGAN LAIN : Direhab tahun 1930.
Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang : Baik.
Jumlah bangunan : Satu.
Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR : 2.
OBJEK : Meru Tumpang Telu.
LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
Desa : Batur Selatan.
Kelurahan : —
Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, bangli.
BAHAN : Batu padas, kayu, atap ijuk.
UKURAN : —
KETERANGAN LAIN : —
Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang : Baik.
Jumlah bangunan : Satu.
Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagad.



NOMOR : 3.
 OBYEK : Meru Tumpang Pitu.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, kayu, atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR : 4.
 OBYEK : Meru Tumpang Sia.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, kayu, atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : Direhab tahun 1982.
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR	: 5.
OBJEK	: Meru Tumpang Sia.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Batu padas, kayu, atap ijuk.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: Pernah direhab tahun 1971.
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status kepemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR	: 6.
OBJEK	: Meru Tumpang Lima.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Batu padas, kayu, atap ijuk.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: Meru ini dipugar tahun 1986.
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status kepemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR	: 7.
OBJEK	: Tugu Perapian.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Batu bata.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: Tugu Perapian ini berlubang di- dalamnya.
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan Sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status pemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR	: 8.
OBJEK	: Bale Pemujaan Ratu Subandar.
LOKASI	: Lokasi Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Padas, kayu, atap ijuk.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: Bagian depan terbuka bagian be- lakang tertutup dengan tembok serta ukiran relief Sutasoma.
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status pemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR	: 9.
OBYEK	: Gedong Agung/Bale Pelinggih.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur.
Kelurahan	: Batur Kelod.
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Batu padas, bata, kayu cendana, nangka, jati, atap ijuk.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: Bangunan ini tertutup semuanya dengan pintu satu buah, bagian luar berukir, bagian dalam dipera-da.
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status kepemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagad.
NOMOR	: 10, 11, 12.
OBYEK	: Tapas Batur / Laapan.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Bambu, daun kelapa.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: —
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Bangunan bersifat sementara atau semi permanen.
Jumlah bangunan	: Tiga.
Status kepemilikan	: Bagian dari bangunan untuk tempat sajen pada waktu upacara.

NOMOR : 13.
 OBYEK : Pelataran/Tempat duduk sem-
 bahyang.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Tegel porselin.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian daripada Gedong Agung.

NOMOR : 14.
 OBYEK : Betelan Kepewaregan suci.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian dari tembok bangunan
 Pura Ulun Danu Batur.

NOMOR : 15.
 OBYEK : Bale Pesayuban/Pengerawos.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Padas, semen, kayu jati, atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian dari Pura Ulun Danu Ba-
 tur.

NOMOR : 16.
 OBYEK : Bale Pesayuban/Pengerawos.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Padas, semen, kayu jati, atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian dari Pura Ulun Danu
 Batur.

NOMOR : 17.
 OBYEK : Betelan ke Mandala samping.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian dari tembok bangunan
 Pura Ulun Danu Batur.

NOMOR : 18.
 OBYEK : Candi Bentar Peletasan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Sebagai penghubung antara Natar
 Jeroan dan Natar Jaba Tengah.

NOMOR : 19.
 OBYEK : Kori Agung ke Jeroan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pintu penghubung antara Jaba
 Tengah dan Natar Jeroan.

NOMOR : 20.
 OBYEK : Candi Bentar Peletasan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Sebagai penghubung antara Natar
 Jeroan dan Natar Jaba Tengah.

NOMOR : 21.
 OBYEK : Betelan Kepewaregan Suci.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Bagian dari tembok bangunan
 Pura Ulun Danu Batur.

NOMOR : 22.
 OBYEK : Meru Tumpang Sia.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Kayu, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : Rencana pembangunan Meru
 tumpang solas.
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Sedang dikerjakan.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagad.

NOMOR : 27.
 OBYEK : Candi Bentar Peletasan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Penghubung Jaba Pisan dengan
 Jaba Tengah.

NOMOR : 28.
 OBYEK : Kori Agung ke Jaba Tengah.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, kayu jati.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Sebagai penghubung antara Jaba
 Pisan dengan Jaba Tengah.

NOMOR : 29.
 OBYEK : Candi Bentar Peletasan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Penghubung Jaba Pisan dengan
 Jaba Tengah.

NOMOR : 30.
 OBYEK : Bale Tandeg/Bale Pangkedan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Kayu nangka, atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian dari Jabaan.

NOMOR : 33.
 OBYEK : Bale Kulkul.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu jati,
 atap ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Dipergunakan sebagai tempat
 Kulkul.

NOMOR : 34.
 OBYEK : Aling-Aling.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur.
 Kelurahan : Batur Kelod.
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Bagian daripada Kori Agung.

NOMOR : 35.
 OBYEK : Bale Kulkul.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu, atap
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Dipergunakan sebagai tempat
 Kulkul.


NOMOR : 36.
 OBYEK : Kori Agung Pejabaan Samping.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Sebagai penghubung Jaba Pisan
 dengan Jaba Samping.

NOMOR : 37.
 OBYEK : Candi Bentar Peletasan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Penghubung Jaba Pisan dengan
 Jaba Tengah.

NOMOR : 38.
 OBYEK : Candi Bentar Dwara Mengala.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur.
 Desa : Batur.
 Kelurahan : Batur Selatan.
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Sebagai penghubung Jaba Sisi ke
 Jaba Pisan.

NOMOR : 39.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Mumbul.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 40.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Kebek Sai.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.



NOMOR : 41.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Keling.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 42.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Pecatu.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 43.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Pingit.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 44.
 OBYEK : Palinggih Ratu Gede Kepakisan
 (Meru tp. 3).
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 45.
 OBYEK : Palinggih Ratu Manik Maligedan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 46.
 OBYEK : Palinggih Ratu Manik Sanjata.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 47.
 OBYEK : Palinggih Ida Ratu Madue Gama.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 48.
 OBYEK : Palinggih Ida Ratu Gede Manik
 Malela.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 49.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ratu Manik Galih
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 50.
 OBYEK : Palinggih Tajuk, untuk 5 Paling-
 gih.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 51.
 OBYEK : Palinggih Tajuk untuk Meru tum-
 pang 3.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 52.
 OBYEK : Palinggih Tajuk untuk 5 paling-
 gih.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 53.
 OBYEK : Palinggih Jero Ureg.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 54.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ngurah Rungkig.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 55.
 OBYEK : Palinggih Ruang Satu.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 56.
 OBYEK : Palinggih Ratu Gede Perahu.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 57.
 OBYEK : Palinggih Ratu Gede Bujangga
 Luwih (Meru tumpaṅg 3).
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 58.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Mangening.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 59.
 OBYEK : Palinggih Tajuk untuk 3 paling-
 gih.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 60.
 OBYEK : Palinggih Tajuk untuk Meru tum-
 pang 3.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 61.
 OBYEK : Palinggih Tajuk untuk Meru tum-
 pang 3.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 62.
 OBYEK : Palinggih Ratu Manik Manukan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 63.
 OBYEK : Palinggih Ratu Jero Asem.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 64.
 OBYEK : Palinggih Ratu Bangun Sakti.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 65.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Banut.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 66.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Bangun Sakti
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 67.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Sumampat.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 68.
 OBYEK : Palinggih Meru tumpang 3.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 69.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Banding.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 70.
 OBYEK : Palinggih Ratu Gede Makolem
 (Gedong).
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 71.
 OBYEK : Palinggih Ratu Ayu Pakiisan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 72.
 OBYEK : Palinggih Ratu Gede Batureng-
 gong.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 73.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 74.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 75.
 OBYEK : Palinggih Ratu Bunutin.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu padas, batu bata, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 76.
 OBYEK : Palinggih Atap Ijuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 77.
 OBYEK : Palinggih Meru Tumpang 3.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 78.
 OBYEK : Palinggih Atap Ijuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 79.
 OBYEK : Palinggih Atap Ijuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 80.
 OBYEK : Palinggih Atap Ijuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 81.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan Sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 82.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 83.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 84.
 OBYEK : Palinggih Tajuk.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 85.
 OBYEK : Palinggih Manjangan Salwang.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 86.
 OBYEK : Palinggih Mundar Mandir.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 87.
 OBYEK : Palinggih Bale Pegat.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 88.
 OBYEK : Palinggih Panca Resi.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 89.
 OBYEK : Palinggih Sanggar Agung.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 90.
 OBYEK : Palinggih Gedong tempat ken-
 tongan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 91.
 OBYEK : Palinggih Ulam Blagung.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 92.
 OBYEK : Palinggih Bhatara Sri.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 93.
 OBYEK : Palinggih Ratu Palembang.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 94.
 OBYEK : Bale Agung Saka 20.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 95.
 OBYEK : Bale Tiang 28.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas, kayu,
 ijuk.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 96.
 OBYEK : Candi Kurung.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status kepemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 97.
 OBYEK : Aling-Aling.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR : 98.
 OBYEK : Bale Parebuan.
 LOKASI : Pura Ulun Danu Batur Samping.
 Desa : Batur Selatan.
 Kelurahan : —
 Kecamatan, Kabupaten : Kintamani, Bangli.
 BAHAN : Batu bata, batu padas.
 UKURAN : —
 KETERANGAN LAIN : —
 Diteliti oleh : Tim Inventarisasi Pura Ulun
 Danu Batur.
 Keadaan sekarang : Baik.
 Jumlah bangunan : Satu.
 Status pemilikan : Pura Sad Kahyangan Jagat.

NOMOR	: 99.
OBYEK	: Candi Bentar.
LOKASI	: Pura Ulun Danu Batur Samping.
Desa	: Batur Selatan.
Kelurahan	: —
Kecamatan, Kabupaten	: Kintamani, Bangli.
BAHAN	: Batu bata, batu padas.
UKURAN	: —
KETERANGAN LAIN	: —
Diteliti oleh	: Tim Inventarisasi Pura Ulun Danu Batur.
Keadaan sekarang	: Baik.
Jumlah bangunan	: Satu.
Status pemilikan	: Pura Sad Kahyangan Jagat.

II. DAFTAR INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI PURA ULUN DANU BATUR (BENDA BERGERAK)

Situs : Pura Ulun Danu Batur.
 Lokasi : —
 — Desa : Batur Selatan.
 — Kelurahan : —
 — Kecamatan : Kintamani.
 — Kabupaten : Bangli.
 Data benda :

No.	Jenis Benda	Jumlah	Ukuran			Bahan	Keterangan
			T/P/GT	L	TB		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bebende	1 buah	49 cm	—	8 mm	Perunggu	Berbentuk sebuah <i>gong</i> dibunyikan pada waktu Upacara <i>Ngusaba</i> dan <i>Melis</i> .
2.	Selonding	2 tungguh (14 bilah)	26 cm 28 cm	6,5 cm 6,5 cm	1,7 mm 1,7 mm	sda sda	Dibunyikan pada waktu Upacara


1	2	3	4	5	6	7	8
			29 cm 29,5 cm 33 cm 32 cm 32,5 cm 26 cm 28 cm 29 cm 29,5 cm 33 cm 32 cm 32,5 cm	7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7 cm 7 cm 6,5 cm 6,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7 cm 7 cm	1,5 mm 1,5 mm 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,5 mm 1,5 mm 1 mm 1 mm 1 mm	Perunggu sda sda sda sda sda sda sda sda sda sda sda	<i>Ngusaba dan Melis.</i>
3.	Bhatara Kawitan	4 buah	—	—	—	Kayu dan besi.	Berbentuk tom-bak mempunyai mata berbeda-beda dan difungsikan sebagai <i>linggan</i> Bhatara Kawitan.
4.	Raja Purana Pura Batur.	14 cakepan	44 cm 42 cm 47 cm 46 cm 46 cm	5 cm 5 cm 4,5 cm 4,5 cm 5 cm	3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm	Daun rontal.	Berbentuk cakepan berisi tentang <i>Siwa Sesana</i> , Babad <i>Patisora</i> , <i>Kusumadewa</i> , <i>Usana</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
			35 cm 39 cm 46,5 cm 48 cm 40 cm 43 cm 49 cm 46 cm 39 cm	4 cm 3,5 cm 3,5 cm 4 cm 3,5 cm 4 cm 4 cm 5 cm 4 cm	1,5 mm 2 mm 3,5 cm 2,5 cm 1,5 mm 3,5 mm 3 mm 3,5 mm 1,5 mm		<i>Bali dan Caru Kertamasa.</i>
5.	Pralingga Ida Ratu Ayu Kentel Gumi.	1 buah	—	—	—	Kayu Cendana.	Dahulunya dari emas karena hilang diganti dengan kayu cendana.
6.	Kulkul Emas	1 buah	—	—	—	Emas	Disertakan pada waktu Upacara <i>Ngusaba</i> .
7.	Tombak Nawasanga.	9 buah	—	—	—	Kayu dan besi.	Ke 9 mata tombak ini berbentuk sama dengan bentuk senjata Dewa Nawasanga.


1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Pecut/Cemeti	1 buah	—	—	—	Kayu dan perak.	Menurut penjelasan Pemangku Pura Batur, cemeti itu merupakan <i>haturan</i> Cokorda Puri Pemecutan, Denpasar.
9.	Keris/ <i>Kadutan</i> .	2 buah	—	—	—	Besi	—
10.	Madik	2 buah	—	—	—	Besi	—
11.	Mamas	16 buah	—	—	—	Kayu dan besi.	—
12.	Payung Pagut	4 buah	—	—	—	Kayu dan bambu.	—

Keterangan lain-lain :

Telah diteliti oleh : Tim Inventarisasi dan Dokumentasi Pura Ulun Danu Batur, Desember 1989.



II. LAMPIRAN DENAH PURA ULUN DANU BATUR



PETA KAWASAN KALDERA BATUR



I. Pura-Pura Pesanekan :


1. Pura Jati.
2. Pura Sila Rupit.
3. Pura Taman Sari.
4. Pura Tirta Mas Mampeh.
5. Pura Kota Guna Rali.
6. Pura Sampian Wani.
7. Pura Jaba Kuta.
8. Pura Padang Sila.
9. Pura Toya Bungkah.


II. Pura-Pura Penawing :


1. Pura Cempaga.
2. Pura Alas Arum.
3. Pura Tuluk Biu.
4. Pura Penataran Pande.
5. Pura Embah Api.
6. Pura Petak.
7. Pura Bukit Mentik.




SUMBER UNIT PERENC. DAERAH TK. I BALI










PURA BATUR 88
DENAH Samping



Utamaning Madia Mandala

1. Unit Pemujaan Upacara Kesanga
2. Unit Pemujaan Upacara Kedasa
3. Unit Pemujaan Penyawangan ke Pura Jati

Madianing Madia Mandala

4. Unit Pemujaan Upacara Kapat
5. Unit Pemujaan Upacara Kelima
6. Unit Pemujaan Pura Puseh

Kanistaning Madia Mandala


7. Unit Pemujaan Pura Bale Agung
8. Bale Agung saka 20
9. Bale Pelinggih saka 28 saka jajar, saka anda
10. Bale Panjang Agung saka 24.

11. Pemedal


Kanistaning Kanistam Mandala (Jabaan)

12. 13. 14. Bangunan-Bangunan belum dipugar.
15. Candi Bentar.


LAMPIRAN FOTO-FOTO




Sebuah Arca berupa pratima.



Bale Kulkul terdapat di Jabaan.



Bale Gong.



Gedong Agung tempat pesamuan Bhatara-Bhatari.



Beberapa buah prasasti berupa lontar.



Gambelan Selonding.

PERE

Direkto
P

C