

dijumpai pula sebuah pintu masuk bagian dalam berbentuk jeruji besi. Pintu ini merupakan pembatas antara ruang yang berdenah persegi dan ruang utama yang berdenah lingkaran. Interior bangunan terlihat menyesuaikan antara bentuk dasar bangunan yang berbentuk menara dengan fungsi bangunan. Secara umum, bagian dalam mercusuar ini diberi sentuhan warna putih dan abu-abu. Sebagai penghubung antara lantai dasar dengan lantai selanjutnya, masing-masing terdapat tangga melingkar yang terbuat dari besi yang diberi sentuhan warna perak.

Mulai dari lantai ke-2 hingga lantai ke-7, lantai bangunan menggunakan konstruksi kayu dengan sistem terbuka. Sebagai pengaman, pada bagian lantai yang terbuka tersebut masing-masing ditempatkan sebuah pagar setinggi 1 meter sebagai pembatas dan pengaman. Pada sisi barat, lantai ke-2 dua terdapat sebuah lorong persegi menuju ke sebuah ruang berbentuk persegi yang dibuat menjorok ke luar. Bentuk persegi ini merupakan sebuah ruang yang difungsikan untuk menempatkan sinyal pemandu jalur batu karang atau adanya gosong. Secara umum, konstruksi lantai ke-2 hingga lantai ke-6 tidak banyak memiliki perbedaan. Demikian pula halnya dengan kondisi ruang utamanya. Selain tangga, interior ruang masing-masing lantai tersebut juga dilengkapi jendela yang menghadap ke arah laut (arah utara dan timur) berbentuk persegi panjang setinggi 1 meter dengan bentuk setengah lingkaran pada bagian atasnya.



<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/887576>

Berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya, konstruksilantai ke-8 secara keseluruhan terlihat menggunakan kontruksi baja. Konstruksi ini berfungsi untuk menopang seluruh peralatan utama mercusuar yang mulai dari lampu, lensa, dan mesin penggerak pemantul cahaya beserta alat berat lainnya. Ruang utama lantai ke-8 ini pada dasarnya menyatu dengan ruang utama lantai ke-9. Di lantai ke-8 ini terdapat sebuah tangga naik untuk mencapai lantai ke-9 yang berupa lantai dengan kontruksi besi. Lantai ini berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas operasional maupun pemeliharaan di bagian yang paling penting di mercusuar ini. Di lantai ke-8 ini juga terdapat pintu menuju selasar yang ada di bagian luar. Selasar ini berukuran lebar 1,65 meter dan dibatasi oleh pagar pengaman setinggi 1,20 meter. Dari selasar ini terlihat selasar lantai ke-9 yang terbuat dari besi. Pada bagian bawah selasar ke-9 ini terdapat ornamen konstruktif berupa motif sulur bunga.



<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/887576>
<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/889006>

Penanggung Jawab Program : Kepala BPK Wilayah I
Koordinator Program : Kasubag Umum BPK Wilayah I
Penulis : Agung Suryo Setyantoro
Editor/Reviewer : Dra. Dahlia, M.A
Setting/Layouter : M. Faiz Basyamfar

Willem's Torren: Mercusuar di Ujung Barat Indonesia

